



Ремонт - дело долгое и усердное. Как известно одним днем все закончить нельзя. Например, краска прилипает не только к тем поверхностям, где необходимо, но и к тем где красить не планировали. С металла или пластика избавиться от краски легко, а вот что делать с подтеками на стеклах.

Бритва или острый нож

Самый легкий и старый способ удаления капель со стекол. Нужно аккуратно соскрести краску от стекол острым лезвием. Для этого нужно использовать очень острую бритву или нож, когда нож тупой, он оставляет на поверхности стекол царапины. Перед тем как отчистить стекла от капель красок, нужно смочить стекло горячей водой. Благодаря этому царапин будет меньше и ускорит процесс.

Специальное средство

Сегодня во многих строительных магазинах продают специальные растворители для удаления красок, и делать это можно быстро и безопасно. Перед покупкой нужно объяснить продавцу, что растворитель нужен для удаления красок, и он подберет такой, который решит проблему навсегда. Но все равно обратите внимание на ее инструкцию. Так как некоторые растворители, при неправильном использовании могут превратить прозрачные стекла в мутные и неприятные.

Фольга и утюг

Еще одним способом можно удалить краску от стекол. Краску нагревают специальным строительным феном. Под действие температуры краска размягчается, и с легкостью можно ее удалить. Нужно приложить на стекло фольгу, а потом горячий утюг и поддержите, пока краска не размягчится под фольгой. Таким образом, желательно удалять большие густые крупные подтеки и капли. Когда стекло просто слегка загрязнено краской, такой способ не эффективен, в этом случае воспользуйтесь обычным растворителем.

Если интересуют тенты, тентовые конструкции, смотрите ассортимент на <http://www.tentair.ru/>. Здесь можно подобрать как тент для машины, так и для ангара по разумной цене и высокого качества.