

Хорошо зарекомендовали себя применяемые в опытном порядке мобильные рельсовые транспортные поильные агрегаты и подвижные ведерные цепные конвейеры (при наполнении ведер телят изолируют).



Если Вы собираетесь делать ремонт, не забудьте про заменить старые двери на новые, ведь от этого зависит Ваша безопасность. [Цены на металлические двери](http://www.inox.dn.ua) Вы можете узнать на сайте <http://www.inox.dn.ua>.

Животноводческие комплексы промышленного типа могут быть подключены к центральным сетям водоснабжения только в редких случаях. Собственные установки водоснабжения должны соответствовать Рекомендациям и основам измерений для предварительного планирования и проектирования водохозяйственных сооружений ведомства водного хозяйства. Колодец должен быть удален не менее чем на 10 м от каналов для сброса помета, сточных и загрязненных вод, от загрязненных прудов, а также от мусорных свалок. Расстояние от колодца до установок фильтрационной очистки, загрязненной воды должно быть 30 м. При проектировании отдельных установок водоснабжения следует руководствоваться Госстандартом ГДР 20098.

Индивидуальные поильные устройства сооружаются по Госстандарту ГДР 10697 Проектирование, строительство и эксплуатация установок питьевого водоснабжения, который содержит данные о трубах, муфтах, резервуарах; арматуре, креплениях, проводке коммуникаций через стены и перекрытия, коррозионной защите и др. Далее необходимо руководствоваться также Гостандартom ГДР 33-48702 для выбора размеров магистральных коммуникаций и подключений. Перед каждым питьевым резервуаром вне зоны досягаемости животных следует установить в линии потребителя

запорный вентиль, чтобы можно было осуществлять ремонтные работы без отключения всей линии трубопровода.

В стойловых помещениях для беспривязного содержания нельзя устанавливать автопоилки на разделительных решетках боксов для отдыха. так как животные могут их запачкать навозом. Удобнее разместить автопоилки на кормушках.